

Beurtje voor de Lewmar 43

Door Bob Dekkers

In 'telegram-stijl' legt Bob uit hoe hij samen met Amelie de Lewmar 43 lieren een onderhoudsbeurt gaf.

Lewmar 43 schootlier had een beurtje nodig. Liggen in de bakskist sleutelen aan de onderkant van de fundatieplaat. Amelie was aan de bovenkant contra-kracht. Thuis demonteren en flodderen met petroleum. Afstandsbus tussen de grote rollagerkransen is gebroken aangetroffen. Kransrollagers vertoonden geen visuele gebreken.

Snorren op internet: set met 2 grote rollagerkransen + afstandsbus kost ongeveer € 75,-!


Snorren in hobby-winkel tussen pvc-pijpen, knietjes en verloopstukken levert wel iets op, dat dicht bij de afmetingen van het origineel ligt. Kosten € 3,-! Hoogtemaat overnemen op tape. Met vaste hand zagen. PVC-rafels afvlijen.

Pallen en veertjes controleren en zo nodig vervangen. Vet en olie rondsmeren. Monteren en plaatsen.

Opmerking: de pallen van het kleine tandwiel in de onderkant van de lier zijn van een dikker formaat, dan die aan de bovenkant.

Het viel allemaal wel mee.








Bob Dekkers
Fisher 37 'Similium'
Februari 2022

No. 43 - 2 SPEED WINCH



Item	Description	Part Number	No. Off
1	Circlip	B2075	1
2	Washer	15000684	1
3	Top Cap	45001700	1
4	Pan HD Posidrv Screw M5 x 12mm Long	B0325	3
5	Crown (Grey)	45001709	1
5a	Crown (Black)	45001708	1
6	Collet	15001430	2
7	Drum Alloy (Grey)	45001714	1
7a	Drum Alloy (Black)	15000411	1
7b	Drum Bronze	15000666	1
7c	Drum Chrome	15000410	1
8	Spacer	15010008	1
9	Roller Bearing Assembly	15010007	2
10	Drum Washer	15034638	1
11	Main Spindle	15000832	1
12	Centre Stem	18000534	1
13	Gear Spindle	15000422	2
14	Gear Spindle Sleeve	15000398	4
15	Ratchet Gear	15000418	1
16	Pawl	1260/8	4
17	Pawl Spring	1260/7	4
18	Pawl Gear	15000397	1
19	Pawl Gear	15000419	1
20	Ratchet Gear	15000417	1

LEWMAR

