

Vervanging roerblad Fisher 37 Similium

Bob Dekkers

Bij aanschaf schip was het roerblad een vlakke plaat ingelamineerd hechthout. De polyester bekleding was over het grootste deel van roerblad los van de kern. Er zat water tussen kern en laminaat. Voldoende reden het gehele roerblad te vervangen.



In overleg met werfbaas in Stellendam hebben we gekozen voor een 'Nacca-profiel', materiaal staal, epoxy-coating, anodische bescherming. Er is ook een hijssoog aangebracht. Hieronder in het kort een foto-impressie.

↓De oude situatie (1)



De oude situatie (2) →





[illegible]

1.5

